

# Hangtuah Warung Buncit

Jl. Warung Buncit Raya No. 207. Jakarta Selatan  
Tlp. 7996181, 7984379, Fax. 7984380



## Service Station Otomotive

Tune - Up, Tie-Rood. Ball Joint  
Power Steering, Rem, Coupling, Gardan, As Roda  
Cuci Steam, Ganti Olie, Salon Mobil.

A  
Reg. JKT/4/SCI/VPO/N-00003/VI/01

Untuk perbaikan kendaraan :

Pak Kiswoyo

Merek : B 1738 SAO  
No. Polisi : Camry  
No. W.O :  
Tgl. Masuk :  
Tgl. Selesai : 13/02/20  
Halaman :

URAIAN PERBAIKAN

NO. FAKTUR : 125349

BIAYA

Salon, Body kaca, Interior	1.100.000
----------------------------	-----------

INTERNATIONAL AWARD FOR THE GOOD SERVICE AND QUALITY

Terbilang :

Jumlah Semua Rp.

Sudah diterima dengan baik ,

1. Jaminan perbaikan satu minggu (300 Km) Setelah Kendaraan diselesaikan
2. Kami tidak bertanggung jawab atas barang-barang bekas yang tidak diambil pada saat penyerahan kendaraan
3. Kami tidak bertanggung jawab atas kerusakan kembali kendaraan yang telah selesai tetapi tidak diambil dalam tempo satu bulan
4. Pelaksanaan kerja menyimpang dan order kerja, kebakaran kerusakan serta kehilangan yang timbul bukan dikarenakan kelalaian perusahaan (force majeure) adalah diluar tanggung jawab perusahaan
5. Hanya menerima pembayaran secara tunai atau dengan Credit Card yang berlaku diperusahaan kami
6. Kami tidak berhubungan dengan pihak ketiga
7. Telah disetujui bahwa perbaikan kendaraan telah dikerjakan dengan baik
8. Tuntutan (claim) atas pekerjaan hanya dilayani bila dikerjakan dibengkel kami



Kasir