

MITSUBISHI MOTORS and MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS authorized dealer
PT DIPO INTERNASIONAL PAHALA OTOMOTIF

Lembar-1 : Customer
 Lembar-2 : Accounting
 Lembar-3 : Administrasi



JL. SM.Raja Km.6 No.6 Batunadua Hapinis, PADANG SIDEMPUAN -
 Tel:(0634) 21368, 24841 - Fax:(0634) 25880
 NPWP: 01.135.554.2.123.000

NO FAKTUR PAJAK

010.003-23.02658488

INVOICE

EUR-2300305

No. Pelanggan : 00223
 Nama Pelanggan : PT. TRAKINDO UTAMA
 Alamat Pelanggan : JL. Padang Sidempuan-Sibolga KM.35 Aek
 Pining,Batang Toru,Kab.Tapanuli Selatan,Sumatera
 Utara.
 No. Telp. : 08116815805

No. Polisi : BM8826TY
 No. Rangka : MMBJNKL30JH-063143
 Model / Tipe : NEW TRITON 2.5 M/T DC
 GLS
 Km. Masuk : 64130
 Tgl. Masuk : 13/02/2023 09:23
 Tgl. Selesai : 13/02/2023 15:29

KETERANGAN

JUMLAH

Daftar perbaikan yang dilaksanakan:

ASC [PB4203B]	Rp.	0		
OTHERS 10 [PBZA]	Rp.	1,500,000		
Sub Total Biaya Jasa			Rp.	1,500,000
Total Spare Parts	Rp.	640,000		
Diskon Spare Parts	Rp.	88,191		
Sub Total Spare Parts			Rp.	551,809
Biaya Pembelian Oil/Grease/Oil Filter			Rp.	0
Biaya Sub Order			Rp.	0
Biaya Sub Material			Rp.	0
				+
Sub Total / DPP	Rp.	2,051,809		
PPn 11.00%	Rp.	225,698		+
Total	Rp.	2,277,507		
Grand Total	Rp.			2,277,507

Terbilang: Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah

Dicetak Oleh MELATI

Dicetak Pada 13-02-2023 15:49

Cetakan Ke 1

Service Counter Kasir,

PT DIPO INTERNASIONAL PAHALA OTOMOTIF

(MELATI)

Kebijakan Terkait Privasi

Dengan menandatangani dokumen ini anda setuju bahwa PT KTB dan PT MMKSI beserta dealer resmi produk Mitsubishi Motors dan Mitsubishi FUSO, dapat menggunakan data & informasi dalam dokumen ini untuk menghubungi anda untuk kepentingan

- Proses transaksi & registrasi kendaraan serta layanan purna jual kendaraan Mitsubishi Motors dan Mitsubishi FUSO
- Survey kepuasan pelanggan atas produk maupun layanan kendaraan Mitsubishi Motors dan Mitsubishi FUSO
- Informasi kegiatan & promosi produk maupun layanan kendaraan Mitsubishi Motors dan Mitsubishi FUSO

Customer : _____

Rincian Pemakaian Barang & Sub Order

Jenis	No.Referensi	Kode	Keterangan	Harga	Qty	Sub Total	Discount	Total
Spare Parts	SS2300569	1052A099	OIL SEAL ROCKER COVER	77,000	4.00	308,000	42,442	265,558
Spare Parts	SS2300569	MN158385	OIL SEAL ROCKER COVER	52,000	4.00	208,000	28,662	179,338
Spare Parts	SS2300569	SPC98001	SUPER BRAKE CLEANER	62,000	2.00	124,000	17,087	106,913
Sub Total Spare Parts						640,000	88,191	551,809

OTHERS 10 = TATAKAN MANIPOLT. VALVE CLEANRENS

Catatan :

SERVICE EBRKALA

- Garansi perbaikan yaitu 1 bulan/1000km untuk service atau 12 bulan untuk cat body terhitung sejak tanggal invoice. Ketentuan garansi berlaku.
- Perawatan Berkala dianjurkan setiap 5.000 km. Untuk Service Booking hubungi Customer Service kami di (0634) 21368, 24841.
- Untuk Layanan Body Repair atau Claim Asuransi Kendaraan, silahkan hubungi Bagian Body Care SBM di 061-7866868 ext 160-164.
- Sampaikan saran / masukan berharga Anda melalui telp diatas atau e-mail di sbmssp_service@yahoo.co.id. TERIMA KASIH ATAS KEPERCAYAAN ANDA.

Perbaikan LV BM8826TY

Tanggal ` : 13 Feb 22

Driver : Ricky Sandro

Kebocoran pada throttle Fuel Injection Pump

